RS 800 –Perte de traction

I- Problème et origine

Problème:
Perte de vitesse ou de traction sous couple.

Origine:
Une accumulation ou un gros morceau de débris logé sous la liaison de la pédale de frein provoque un mou dans la courroie d'entraînement.
La courroie d'entraînement glisse dans la poulie de transmission et entraîne à son tour une perte de puissance

II- Vérification de la position de la pédale de frein





III- Vérifier la présence de débris empêchant la pédale de revenir complètement à sa position relâchée





RS 800 – Loss of Traction or Power

IV- Retirer tous les débris entre la pédale et la tôle inferieur.

V- Après nettoyage

VI- Position correcte de la pédale.